

OJP-MILJØrådgivning

REGULATIV FOR

Hjemkjær Bæk systemet

samt

Troldholm Bæk systemet

Hovedoplund 3000 omfattende de
mindre tilløb til Vesterhavet og Ho Bugt
Afstrømningsområde 3005, 3006 og 3009

| Kvl. nr. | 1 | Hjemkjær Bæk |
|----------|-----|-------------------------|
| - - | 1.1 | Tilløb til Hjemkjær Bæk |
| - - | 2 | Søhuse Bæk |
| - - | 4 | Troldholm Bæk |
| - - | 5 | Øster Vrøgum Enge |
| - - | 6 | Østkjær Bæk |
| - - | 7 | Kærvangsgroften |
| - - | 8 | Hedelund Bæk |
| - - | 10 | Fladhøj Bæk |

BLÅVANDSHUK KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|---|------|
| 1. Grundlaget for regulativet | 3 |
| 2. Betegnelse af vandløbene | 4 |
| 3. Vandløbenes skikkelse, dimensioner bygværker m.v | 8 |
| 3.1 Stationering og opland | 8 |
| 3.2 Plankort | 8 |
| 3.3 Dimensioner | 8 |
| 3.3.1 1 Hjemkjær Bæk | 9 |
| 3.3.2 1.1 Tilløb til Hjemkjær Bæk | 11 |
| 3.3.3 2 Søhuse Bæk | 12 |
| 3.3.4 4 Troldholm Bæk | 16 |
| 3.3.5 5 Øster Vrøgum Enge | 19 |
| 3.3.6 6 Østkjær Bæk | 21 |
| 3.3.7 7 Kærvangsgroften | 24 |
| 3.3.8 8 Hedelund Bæk | 28 |
| 3.3.9 10 Fladhøj Bæk | 29 |
| 4. Generelle bestemmelser | 31 |
| 4.1 Administrative bestemmelser | 31 |
| 4.2 Bestemmelser om sejlads | 31 |
| 4.3 Bredejerforhold | 31 |
| 5. Vedligeholdelse | 32 |
| 5.1 Oprensning | 32 |
| 5.2 Grødeskæring | 32 |
| 5.3 Bredvegetation | 34 |
| 5.4 Rørlagte strækninger | 34 |
| 6. Tilsyn | 35 |
| 7. Revision | 35 |
| 8. Regulativets ikrafttræden | 35 |

BILAGSFORTEGNELSE

| | |
|--|----|
| Bilag nr. 1: Planredegørelse | 36 |
| Bilag nr. 2: Oversigtskort med plankortinddeling | 48 |

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vandløbene i Hjemkær Bæk systemet og i Troldholm Bæk systemet er optaget som offentlige vandløb i Blåvandshuk Kommune, der i henhold til vandløbslovens § 7, stk. 2 er vandløbsmyndighed.

Dato for beslutning om optagelse som offentlige vandløb er ukendt.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

1. Lov nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb, samt bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb.
2. Ribe Amts Regionplan 2004.
3. Hidtidige regulativer og kendelser mv.:
 - Hjemkær Bæk og Tilløb til Hjemkær Bæk**
Regulativ stadfæstet af amtsrådet den 31.03.1970.
 - Søhuse Bæk**
Regulativ stadfæstet af amtsrådet den 21.03.1899.
 - Troldholm Bæk**
Regulativ stadfæstet af amtsrådet den 21.11.1973.
 - Øster Vrøgum Enge**
Regulativ stadfæstet af amtsrådet den 31.03.1970.
 - Østkær Bæk**
Regulativ med baggrund i stadfæstet regulativ af 02.09.1915 og kendelse af 13.02.1975.
Tillægsregulativ godkendt af Blåvandshuk Kommune 1990.
 - Kærvangsgørften**
Regulativ stadfæstet af amtsrådet den 31.03.1970.
 - Hedelund Bæk**
Regulativ stadfæstet af amtsrådet den 07.03.1930.
Tillæg til regulativ stadfæstet den 31.03.1970.
 - Fladhøj Bæk**
Regulativ godkendt af Ål kommunalbestyrelse 10.11.1969.
4. Øvrige regionale planer jf. planredegørelsen, bilag 1.
5. De ved opmåling af de åbne vandløbsstrækninger konstaterede forhold. Opmålingen er foretaget af **OJP-MILJØrådgivning** i 1994.
Data vedrørende de rørlagte vandløbsstrækninger er generelt fra de tidligere regulativer.

Foreliggende kendelser, overenskomster o.l. langs vandløbene fremgår af fortægnelsen på side 37.

Såfremt der er bestemmelser i dette regulativ, hvor der er uoverensstemmelse med tidligere afsagte kendelser o.l., har bestemmelserne i dette regulativ højeste prioritet.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE

I forbindelse med regulativrevisionen har byrådet ønsket at ændre enkelte af vandløbenes navne:

Kvl. nr. 1 Hjemkjær betegnes fremtidigt kvl. nr. 1 **Hjemkjær Bæk**, og tilløbet betegnes fremtidigt kvl. nr. **1.1 Tilløb til Hjemkjær Bæk**.

Kvl. nr. 2 Vester Vrøgum – Søhuse betegnes fremtidigt kvl. nr. 2 **Søhuse Bæk**.

Kvl. nr. 4 Bådsø Bæk betegnes fremtidigt kvl. nr. 4 **Troldholm Bæk**.

Kvl. nr. 5 Øster Vrøgum Enge betegnes uændret kvl. nr. 5 **Øster Vrøgum Enge**.

Kvl. nr. 6 Østkjær betegnes fremtidigt kvl. nr. 6 **Østkjær Bæk**.

Kvl. nr. 7 Kærvangsgroften og kvl. nr. 9 Borre – Hedelund samles og betegnes fremtidigt kvl. nr. **7 Kærvangsgroften**.

Kvl. nr. 8 Hedelund betegnes fremtidigt kvl. nr. 8 **Hedelund Bæk**.

Kvl. nr. 10 Tilløb til Kjærvangsgroften betegnes fremtidigt kvl. nr. 10 **Fladhøj Bæk**.

Ovenstående navneændringer er gennemført i resten af regulativet med bilag.

1 Hjemkjær Bæk begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nre. 6q og 6p Vester Vrøgum og Søhuse, Ål. Vandløbet forløber herfra i overvejende nordlig retning til udløbet i Søvig Sund, i matr. nr.

Vandløbets længde er 1254 m.

1.1 Tilløb til Hjemkjær Bæk begynder som offentligt vandløb i skelhjørnet mellem matr. nre. 2f, 12a og 16f Vester Vrøgum og Søhuse, Ål. Vandløbet forløber herfra i nordlig og vestlig retning til udløbet i 1 Hjemkjær Bæk, i skelhjørnet mellem matr. nre. 6a, 12a og 16f Vester Vrøgum og Søhuse, Ål.

Vandløbets længde er 183 m.

2 Søhuse Bæk begynder som offentligt vandløb i matr. nr. 1b Vester Vrøgum By og Søhuse, Ål. Vandløbet forløber herfra i nordvestlig retning til udløbet i 1 Hjemkjær Bæk, i skellet mellem matr. nr. 11a og 13a Vester Vrøgum By og Søhuse, Ål.

Vandløbets længde er 1592 m, heraf er 89 m rørlagt.

Den samlede længde på vandløbene i Hjemkjær Bæk systemet er 3.029 m, heraf er 89 m rørlagt.

4 Troldholm Bæk begynder som offentligt vandløb i Blåvandshuk Kommune i skellet mellem matr. nre. 2y og 2ø Jegum Gårde, Ål, og kommunegrænsen til Varde Kommune. Vandløbet forløber herfra i overvejende vestlig retning til udløbet i umatrikuleret areal, i Søvig Sund. Vandløbets længde er 3198 m.

5 Øster Vrøgum Enge begynder som offentligt vandløb i skellet mellem matr. nre. 8y og 14a Øster Vrøgum By, Ål, i østsiden af jernbanearealet. Vandløbet forløber herfra i nordlig og østlig retning til udløbet i 6 Østkjær Bæk, i matr. nr. 10d Øster Vrøgum By, Ål. Vandløbets længde er 1647 m, heraf er 336 m rørlagt.

6 Østkjær Bæk begynder som offentligt vandløb i matr. nr. 2i Øster Vrøgum By, Ål. Forløber herfra i overvejende nordvestlig retning til udløbet i 4 Troldholm Bæk, i skellet mellem matr. nre. 10d og 30, Øster Vrøgum By, Ål. Vandløbets længde er 1608 m.

7 Kærvangsgrøften begynder som offentligt vandløb i skelhjørnet mellem matr. nre. 12a Kjelst By og Billum Kærgård, Billum, 18b Vester Vrøgum, Ål og 19h Borre og Billumvad Byer, Ål. Vandløbet forløber herfra i overvejende nordvestlig retning til udløbet i 4 Troldholm Bæk, i skellet mellem matr. nre. 1k Jegum Gårde, Ål og 11b Øster Vrøgum By, Ål. Vandløbets længde er 2436 m, heraf er 25 m rørlagt.

8 Hedelund Bæk begynder som offentligt vandløb ved en brønd i skellet mellem matr. nre. 3e og 6h Øster Vrøgum By, Ål. Vandløbet forløber herfra i nordvestlig og vestlig retning til udløbet i 4 Troldholm Bæk, i matr. nr. 1k Jegum Gårde, Ål. Vandløbets længde er 987 m, heraf er 262 m rørlagt.

10 Fladhøj Bæk begynder som offentligt vandløb i matr. nr. 2i Øster Vrøgum By, Ål. Vandløbet forløber herfra i nordlig retning til udløbet i 7 Kærvangsgrøften, i skellet mellem matr. nre. 3e og 9p Øster Vrøgum By, Ål. Vandløbets længde er 1213 m, heraf er 63 m rørlagt.

Den samlede længde på vandløbene i Troldholm Bæk systemet er 11.089 m, heraf er 686 m rørlagt.

Vandløbenes begyndelses- og slutpunkter har følgende UTM-kortreferencer:

1 Hjemkjær Bæk

| | | | | | | |
|----------|-----|------|-----|---|----------|-----------|
| Udløb | st. | 0 | UTM | - | E 453.45 | N 6170.41 |
| Udspring | st. | 1254 | UTM | - | E 453.31 | N 6169.39 |

1.1 Tilløb til Hjemkjær Bæk

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|---|----------|-----------|
| Udløb | st. | 0 | UTM | - | E 453.51 | N 6169.61 |
| Udspring | st. | 183 | UTM | - | E 453.62 | N 6145.49 |

2 Søhuse Bæk

| | | | | | | |
|----------|-----|------|-----|---|----------|-----------|
| Udløb | st. | 0 | UTM | - | E 453.54 | N 6169.90 |
| Udspring | st. | 1592 | UTM | - | E 454.38 | N 6168.87 |

4 Troldholm Bæk

| | | | | | | |
|----------|-----|------|-----|---|----------|-----------|
| Udløb | st. | 0 | UTM | - | E 455.45 | N 6170.12 |
| Udspring | st. | 3198 | UTM | - | E 457.70 | N 6169.27 |

5 Øster Vrøgum Enge

| | | | | | | |
|----------|-----|------|-----|---|----------|-----------|
| Udløb | st. | 0 | UTM | - | E 456.24 | N 6168.83 |
| Udspring | st. | 1647 | UTM | - | E 455.49 | N 6167.72 |

6 Østkjær Bæk

| | | | | | | |
|----------|-----|------|-----|---|----------|-----------|
| Udløb | st. | 0 | UTM | - | E 456.23 | N 6168.86 |
| Udspring | st. | 1608 | UTM | - | E 456.61 | N 6167.56 |

7 Kærvangsgroften

| | | | | | | |
|----------|-----|------|-----|---|----------|-----------|
| Udløb | st. | 0 | UTM | - | E 456.79 | N 6168.80 |
| Udspring | st. | 2436 | UTM | - | E 457.69 | N 6166.98 |

8 Hedelund Bæk


| | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|---|----------|-----------|
| Udløb | st. | 0 | UTM | - | E 456.90 | N 6168.84 |
| Udspring | st. | 991 | UTM | - | E 457.65 | N 6168.39 |

10 Fladhøj Bæk

| | | | | | | |
|----------|-----|------|-----|---|----------|-----------|
| Udløb | st. | 0 | UTM | - | E 457.27 | N 6167.90 |
| Udspring | st. | 1213 | UTM | - | E 456.84 | N 6166.84 |

Med hensyn til vandløbenes nærmere beliggenhed henvises til omstående oversigtskort, hvoraf vandløbenes UTM-koordinater og topografiske opland fremgår.

UTM - KORT



- | | |
|--|---------------------------|
| | åben strækning |
| | rørlagt strækning |
| | topografisk oplandsgrænse |

3. VANDLØBENES SKIKKELSE, DIMENSIONER, BYGVÆRKER MV.

3.1. Stationering og opland

Stationeringen er fra udløbet og op mod udspringet. Højre og venstre side af vandløbet er set med strømretningen.

Det topografiske opland ved udløbet i Søvig Sund er for 4 Troldholm Bæk ca. 21 km² og for 1 Hjemkjær Bæk ca. 4,6 km².

3.2. Plankort

Plankortene er opfotograferede "4 cm kort", der er forsynet med aktuelle vandløbsinformationer. Med hensyn til signaturforklaringer, henvises til de originale "4 cm kort".

Åbne vandløbsstrækninger er optegnet med dobbelte linier, markeringerne mellem disse linier er "100 m mærker". Rørlagte vandløbsstrækninger er optegnet med stiplede enkelmlinier, cirklerne angiver brønde.

3.3. Dimensioner

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af krav til vandløbenes fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner, bygværker mv. fremgår af dimensionsskemaerne på de efterfølgende sider. Skråningsanlæg for alle åbne vandløbsstrækninger er 1, såfremt andet ikke er anført i skemaerne under bemærkninger.

Det mindste tilladte afstrømningsareal er de i dimensionsskemaerne angivne regulativmæssige dimensioner med 0,10 m aflejring i bunden. Der kontrolleres afstrømningsarealer henholdsvis 0,4 m og 0,8 m over regulativmæssig bund. For nærmere beskrivelse se vandløbsplanen.

Længdemåling, bundbredder, vandslug og dimensioner mv. er angivet i meter (m).

De anførte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul (DNN).

Følgende GI-fikspunkter er benyttet ved opmålingen:

| | |
|---|----------------|
| 134-01-9020, bolt, Troldholmvej 11, sydlig længe, Ø. gavl | kote 9,21 DNN |
| 134-01-9022, bolt, Baunhøjvej 15, S gavl | kote 15,74 DNN |

Følgende forkortelser er anvendt i dimensionsskemaerne på de efterfølgende sider:

| | |
|-------------|-----------------------|
| P : Privat | V : Venstre |
| K : Kommune | H : Højre |
| A : Amt | Kvl. : Kommunevandløb |

3.3.1 1 Hjemkjær Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger Anlæg 0,75 for st. 461 – 926 |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 0 | 1,35 | x | 5,7 | Rørbro | | | | | | | Udløb i Søvig Sund |
| 189 | 1,55 | | | | 1,09 | ø 0,75 | P | | | | |
| 195 | 1,58 | | | | 1,41 | | | | | | |
| 195 | 1,58 | | | Rørbro | | | H | 1,73 | Grøft | | |
| 233 | 1,80 | | | | | | | 1,88 | Grøft | | |
| 459 | 3,09 | | | | | | | 3,00 | ø 0,10 | | |
| 461 | 3,10 | | | Rørbro | 3,06 | ø 0,60 | P | | | | Rørbro i dårlig stand – bør omlægges |
| 464 | 3,11 | | | | 3,03 | | | | | | |
| 637 | 3,68 | x | 3,3 | Rørbro | | | H | 3,67 | Kvl. | 2 Søhuse Bæk | |
| 798 | 4,22 | | | | | | | 4,16 | ø 0,15 | | |
| 891 | 4,53 | | | | | | | 4,93 | Grøft | | |
| 926 | 4,64 | | | V | | | H | 4,69 | Kvl. | 1.1 Tilløb til Hjemkjær Bæk | |
| 1050 | 5,05 | | | | | | | 5,02 | Grøft | | |
| 1050 | 5,05 | | | | | | | 4,90 | ø 0,15 | | |
| 1090 | 5,19 | 0,30 | 0,40 | H | | | H | 5,49 | Grøft | | |
| 1197 | 5,54 | | | | | | | 5,74 | ø 0,15 | | |

1 Hjemkjær Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald o/oo | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 1197 | 5,54 | 0,30 | 3,3 | | | | | H | 5,74 | ø 0,15 | |
| 1254 | 5,73 | x | x | | | | | | 5,73 | ø 0,25 | Udspring |

3.3.2 1.1 Tilløb til Hjemkjær Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald o/oo | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger Anlæg 0,75 for st. 0 – 183 |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 0 | 4,85 | x | x | | | | | | | | Udløb i 1 Hjemkjær Bæk |
| 59 | 5,38 | | 0,30 | | | | | H | 5,27 | Grøft | |
| 183 | 6,50 | | x | | | | | | | | Udspring |

3.3.3 2 Søhuse Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 0 | 3,75 | x | 0,50 | Rørbro | | | | | | | Udløb i 1 Hjemkjær Bæk |
| 56 | 3,92 | | | | | | | V | 3,81 | Grøft | |
| 248 | 4,51 | | | | | | | V | 4,51 | ø 0,11 | |
| 436 | 5,08 | | | | 4,93 | ø 0,60 | P | | | | |
| 439 | 5,09 | | | | 4,90 | | | | | | |
| 478 | 5,21 | | | | 5,09 | ø 0,60 | K | | | | Søhusevej |
| 488 | 5,24 | | | | 5,21 | | | | | | |
| 512 | 5,31 | | | | 5,29 | ø 0,40 | P | | | | |
| 524 | 5,35 | | | | 5,34 | | | | | | |
| 544 | 5,37 | | | | | | | H | 5,53 | Grøft | |
| 594 | 5,43 | | | | | | | V | 5,49 | Grøft | |
| 608 | 5,45 | | | | | | | H | 5,53 | Grøft | |
| 624 | 5,47 | | | | | | | H | 5,60 | Grøft | |
| 624 | 5,47 | | | | | | | V | 5,51 | Grøft | |
| 696 | 5,55 | | | | | | | H | 5,69 | Grøft | |
| 696 | 5,55 | | | | | | | V | 5,66 | Grøft | |

2 Søhuse Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 696 | 5,55 | x | 1,2 | | | | | V | 5,66 | Grøft | |
| 738 | 5,60 | | | Bro | | | | P | | | Bro bør bygges om |
| 740 | 5,60 | | | | | | | | | | |
| 789 | | | | | | | | H | 5,87 | Grøft | |
| 789 | 5,66 | | | | | | | H | 5,66 | ø 0,15 | |
| 923 | 5,97 | | | | | | | V | 6,21 | Grøft | |
| 923 | 5,97 | | | Rørbro | 5,98 | ø 0,30 | P | | | | |
| 929 | 5,99 | | | | 6,03 | | | | | | |
| 983 | 6,11 | | | Rørbro | 6,10 | ø 0,30 | P | | | | |
| 983 | 6,11 | | | | 6,09 | | | | | | |
| 992 | 6,13 | | | | | | | V | 6,19 | Grøft | |
| 993 | 6,14 | | | | | | | | | | |
| 1076 | 6,33 | | | | | | | H | 6,41 | Grøft | |
| 1076 | 6,33 | | | | | | | V | 6,36 | Grøft | |
| 1078 | 6,33 | | | | | | | H | 6,44 | ø 0,08 | |
| 1079 | 6,34 | | | Rørbro | 6,30 | ø 0,25 | P | | | | |

2 Søhuse Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 1079 | 6,34 | x | 2,3 | Rørbro | 6,30 | ø 0,25 | P | | | | |
| 1081 | 6,34 | | | | 6,34 | | | | | | |
| 1125 | 6,52 | | | | | | | H | 6,55 | Grøft | |
| 1133 | 6,55 | | | | | | | H | 6,65 | Grøft | |
| 1171 | 6,70 | | | | | | | H | 6,83 | Grøft | |
| 1196 | 6,81 | | | Rørbro | 6,74 | ø 0,25 | P | | | | |
| 1200 | 6,82 | | | | 6,89 | | | | | | |
| 1210 | 6,86 | | | | | | | H | 6,81 | Grøft | |
| 1249 | 7,02 | | | | | | | H | 7,02 | ø 0,16 | |
| 1265 | 7,15 | | | | | | | V | 7,44 | ø 0,05 | |
| 1278 | 7,26 | x | 4,0 | | | | | V | 7,50 | ø 0,05 | |
| 1302 | 7,46 | | | | | | | V | 7,75 | ø 0,05 | |
| 1326 | 7,65 | | | | | | | V | 7,81 | ø 0,05 | |
| 1335 | 7,73 | | | | | | | V | 7,84 | ø 0,05 | |
| 1339 | 7,76 | | | Rørbro | 7,76 | ø 0,30 | P | | | | |
| 1343 | 7,78 | | | | 7,98 | | | | | | |

2 Søhuse Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger Anlæg 0,75 for st. 1505 – 1592 |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 1343 | 7,78 | x | 5,6 | Rørbro | 7,98 | ø 0,30 | P | | | | |
| 1401 | 8,11 | | 0,50 | Stryg | | | | | | | |
| 1415 | 8,39 | | 20,0 | | | | | H | 8,34 | Grøft | |
| 1415 | 8,39 | | x | | | | | V | 8,26 | Grøft | |
| 1416 | 8,41 | | x | Rør- lagt | 8,41 | ø 0,15 | P | | | | |
| 1505 | 8,83 | x | x | | 8,83 | | | | | | |
| 1506 | 8,83 | 0,20 | 4,8 | x | | | | V | 8,85 | Grøft | |
| 1592 | 9,25 | x | x | | | | | | 9,16 | ø 0,50 | Udspring |

3.3.4 4 Troldholm Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger Anlæg 1,5 for st. 0 – 3198 |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 0 | 1,39 | x | x | | | | | | | | Udløb i Søvig Sund |
| 114 | 1,42 | | | | | | | H | 1,40 | ø 0,15 | |
| 202 | 1,45 | | | | | | | V | 1,50 | Grøft | |
| 365 | 1,50 | | | | | | | V | 1,42 | Grøft | |
| 482 | 1,53 | | | | | | | V | 1,36 | Grøft | |
| 715 | 1,60 | | | | | | | H | 1,14 | ø 0,30 | |
| 1173 | 1,74 | | | | | | | V | 1,69 | Grøft | |
| 1266 | 1,77 | | | Bro | 3,10 | P | | | | | Vestbanen |
| 1271 | 1,77 | | | | | | | H | 2,21 | Grøft | |
| 1350 | 1,79 | | | | | | | H | 1,91 | ø 0,25 | |
| 1433 | 1,82 | | | Rørbro | 1,39 | ø 1,75 | K | | | | Jegumvej – Troldholmvej |
| 1433 | 1,82 | | | | | | | | | | |
| 1433 | 1,82 | | | | 1,36 | | | | | | |
| 1449 | 1,82 | | | | | | | H | 2,06 | ø 0,25 | |
| 1449 | 1,82 | | | | | | | V | 2,18 | ø 0,25 | |
| 1449 | 1,82 | | | | | | | | | | |

4 Troldholm Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald o/oo | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 1449 | 1,82 | x | 2,50 | 0,3 | | | | V | 2,18 | ø 0,25 | |
| 1484 | 1,83 | | | | | | | V | 1,78 | ø 0,20 | |
| 1514 | 1,84 | | | | | | | V | 1,84 | Kvl. | 6 Østkjær Bæk |
| 1815 | 1,99 | | | 0,5 | Rørbro | 1,48 | P | | | | |
| 1822 | 1,99 | | | | | 1,47 | | | | | |
| 2084 | 2,12 | | | x 40,0 | Stryg | | V | | Kvl. | 7 Kærvangsgroften | |
| 2146 | 2,15 | | | | | | | | | | |
| 2156 | 2,55 | | | | | | | | | | |
| 2215 | 2,58 | | | 2,00 | Rørbro | | V | | Kvl. | 8 Hedelund Bæk | |
| 2465 | 2,70 | | | | | 2,10 | | | | | |
| 2475 | 2,71 | | | | | 1,93 | | | | | |
| 2509 | 2,73 | | | 0,5 | Rørbro | ø 1,50 | P | | Indløbsrør "hænger" | | |
| 2583 | 2,76 | | | | | | | | | | |
| 2590 | 2,77 | | | | | | | | | | |
| 2618 | 2,78 | | | | | | | | | | |

4 Troldholm Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger Anlæg 1,5 for st. 0 – 3198 |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 2618 | 2,78 | Stryg | x | | | | | | | | |
| 2628 | 3,18 | | 40,0 | | | | | | | | |
| 3151 | 3,45 | | x | | | | | H | 4,58 | ø 0,10 | |
| 3198 | 3,47 | | 0,5 | | | | | H | 3,75 | Grøft | Grænse til Varde Kommune |
| | | x | x | | | | | | | | |

3.3.5 5 Øster Vrøgum Enge

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger Anlæg 0,75 for st. 0 – 1311 |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 0 | 2,00 | x | x 3,3 | | | | | | | | Udløb i 6 Østkjær Bæk |
| 27 | 2,09 | | x 18,6 | | | | | H | 2,09 | ø 0,30 | Kote målt i indløb af rørbro |
| 55 | 2,61 | | x | Rørbro | 2,58 | ø 0,30 | P | | | | |
| 63 | 2,65 | | | | 2,65 | | | H | 3,15 | Grøft | |
| 145 | 3,02 | | 4,6 | Rørbro | 4,25 | ø 0,80 | P | | | | |
| 431 | 4,33 | | x | | 4,30 | | | V | 4,36 | ø 0,40 | |
| 437 | 4,36 | | | | | | | V | 4,45 | ø 0,25 | |
| 439 | 4,36 | | 2,1 | | | | | V | 4,47 | ø 0,11 | |
| 490 | 4,47 | | x 15,8 | | | | | | | | |
| 568 | 5,70 | | x | Rørbro | 7,23 | ø 0,70 | P | | | | |
| 726 | 7,32 | | 10,2 | | 7,38 | | | | | | |
| 732 | 7,38 | | x 6,0 | | | | | V | 8,43 | ø 0,06 | |
| 885 | 8,30 | | x | | | | | H | 10,55 | ø 0,15 | |
| 1072 | 10,05 | | 9,4 | | | | | V | 10,43 | Grøft | |
| 1072 | 10,05 | | | | | | | | | | |

5 Øster Vrøgum Enge

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger Anlæg 0,75 for st. 0 – 1311 |
|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 1072 | 10,05 | 0,40 | 9,4 x 15,0 x 7,4 x | | | | | V | 10,43 | Grøft | |
| 1072 | 10,05 | | | Rørbro | 10,01 | ø 0,50 | K | | | | Hedelundvej |
| 1084 | 10,23 | | | | 10,07 | | | | | | |
| 1084 | 10,23 | | | | | | | H | 10,18 | ø 0,15 | |
| 1084 | 10,23 | | | | | | | V | 10,29 | Grøft | |
| 1088 | 10,29 | | | Rørbro | 10,26 | ø 0,30 / ø 0,50 | P | | | | Kreaturbro, uens rørdimensioner |
| 1092 | 10,35 | | | | 10,35 | | | | | | |
| 1311 | 11,97 | | | | | | | H | 12,03 | ø 0,20 | |
| 1311 | 11,97 | | | Rør- lagt | 11,97 | ø 0,30 | P | | | | Rørudløb |
| 1405 | | | | | *12,41 | | | | | | |
| 1607 | | | | Rør- lagt | *12,41 | ø 0,30 | P | | | | Brønd |
| 1647 | | | | | *13,25 | | | | | | |
| | | | | Rør- lagt | *13,25 | ø 0,30 | P | | | | Brønd |
| | | | | | 13,42 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Brønd, udspring |

* Koter fra regulativ fra 1970 justeret med ca. +0,10 m som følge af nyopmåling i st. 1311 og 1647.

3.3.6 6 Østkjær Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger Anlæg 0,75 for st. 0 - 219 | | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | | | | | | |
| 0 | 1,84 | x | 0,60 | Rørbro | 1,59 | ø 1,00 | K | V | 1,91 | Kvl. | Udløb i 4 Troldholm Bæk | | | | | |
| 2 | 1,85 | | | | 1,63 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1,87 | | | | | | | H | | | | | | | | |
| 33 | 1,96 | | | | | | | 2,26 | ø 0,10 | | | | | | | |
| 107 | 2,24 | | | | | | | | | | | V | | | | |
| 107 | 2,24 | | | | | | | 2,24 | ø 0,10 | | | | | | | |
| 118 | 2,28 | | | | 2,20 | ø 0,40 | | | | | | P | | | | |
| 122 | 2,30 | | | | 2,25 | | | | | | | | | | | |
| 219 | 3,35 | | x | | | | V | 3,16 | Grøft | 5 Øster Vrøgum Enge | Udløb i 4 Troldholm Bæk | | | | | |
| 234 | 3,43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 4,05 | | | | | | V | 3,34 | | | | | | | | |
| 447 | 4,19 | | x | | | | | ø 0,12 | ø 0,12 | Brønd | | | | | | |
| 482 | 4,24 | | | | | | H | | | | 4,28 | | | | | |
| 652 | 4,49 | | | | 4,46 | ø 0,40 | | | | | P | | | | | |
| 662 | 4,50 | | | | 4,42 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Rørl. | 4,54 | ø 0,35 | P | | | | | | | | | |

6 Østkjær Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 662 | 4,50 | x | 12,6 | Rør- lagt | 4,42 | ø 0,35 | P | | | | Brønd |
| 665 | 4,54 | | | | 4,53 | | | | | | |
| 666 | 4,55 | | | Sten- stryg | | | | H | 4,54 | ø 0,35 | |
| 678 | 4,70 | | | | | | | H | 5,18 | ø 0,15 | |
| 741 | 5,50 | | | Sten- stryg | | | | V | 5,73 | ø 0,10 | |
| 805 | 5,58 | | | | | | | | | | |
| 995 | 5,80 | | | Rørbro | 6,97 | ø 0,50 | P | | | | |
| 1112 | 7,00 | | | | 6,96 | | | | | | |
| 1190 | 7,11 | x | 1,5 | Rør- lagt | 7,13 | ø 0,50 | P | | | | Brønd |
| 1199 | 7,13 | | | | 7,16 | | | | | | |
| 1248 | 7,20 | | | Rørbro | 7,19 | ø 0,50 | K | | | | |
| 1249 | 7,20 | | | | 7,39 | | | | | | |
| 1259 | 7,45 | | | | | | | | | | Hedelundvej |

6 Østkjær Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger Anlæg 0,75 for st. 1259 – 1608 |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 1259 | 7,45 | x | x | Rørbro | 7,39 | ø 0,50 | K | | | | Hedelundvej |
| 1259 | 7,45 | | 11,1 | | | | | V | 7,39 | Grøft | |
| 1299 | 7,89 | | x | Rørbro | 7,81 | ø 0,25 | P | | | | |
| 1306 | 7,97 | | 6,3 | Rørbro | 7,93 | | | | | | |
| 1307 | 7,98 | | x | | | | | H | 7,97 | Grøft | |
| 1400 | 8,56 | | 0,30 | | | | | H | 8,56 | ø 0,08 | |
| 1420 | 8,72 | | 7,9 | | | | | H | 8,80 | ø 0,08 | |
| 1435 | 8,84 | | x | | | | | H | 8,94 | ø 0,08 | |
| 1449 | 8,95 | | 2,9 | | | | | H | 8,90 | ø 0,08 | |
| 1463 | 9,06 | | x | | | | | H | 9,22 | ø 0,08 | |
| 1479 | 9,18 | | x | | | | | H | 9,43 | ø 0,08 | |
| 1496 | 9,32 | | x | | | | | H | 9,30 | ø 0,08 | |
| 1516 | 9,48 | | x | | | | | H | 9,65 | ø 0,08 | |
| 1538 | 9,65 | | x | Rørbro | 9,58 | ø 0,25 | P | | | | |
| 1544 | 9,67 | | x | Rørbro | 9,78 | | | | | | |
| 1608 | 9,85 | | x | | | | | H | 9,86 | Grøft | |

3.3.7 7 Kærvangsgrøften

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger Anlæg 0,75 for st. 0 – 1799 |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 0 | 2,12 | x | 4,3 | | | | | | | | Udløb i 4 Troldholm Bæk |
| 1 | 2,12 | | | Rørbro | 1,80 | ø 0,80 | P | | | | |
| 10 | 2,16 | | | Rørbro | 1,78 | | | | | | |
| 110 | 2,60 | | | | | | | V | 2,67 | ø 0,10 | |
| 184 | 2,92 | | | Rørbro | 2,84 | ø 0,60 | P | | | | |
| 188 | 2,94 | | | Rørbro | 2,74 | | | | | | |
| 204 | 3,00 | | | Rørbro | 2,81 | ø 0,80 | P | | | | |
| 214 | 3,05 | | | Rørbro | 2,86 | | | | | | |
| 350 | 3,64 | | | | | | | V | 4,12 | Grøft | |
| 409 | 3,89 | | | Rørbro | 3,78 | ø 0,60 | P | | | | |
| 421 | 3,95 | | | Rørbro | 3,83 | | | | | | |
| 498 | 4,28 | | | | | | | V | 4,53 | Grøft | |
| 592 | 4,47 | | | Rørbro | 4,36 | ø 0,60 | P | | | | |
| 598 | 4,49 | | | Rørbro | 4,29 | | | | | | |
| 705 | 4,71 | | | | | | | V | 4,84 | ø 0,06 | |
| 705 | 4,71 | | | Rørbro | 4,59 | ø 0,60 | P | | | | |

7 Kærvangsgroften

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald o/oo | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger Anlæg 0,75 for st. 0 – 1799 |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 705 | 4,71 | x | 2,1 | Rørbro | 4,59 | ø 0,60 | P | | | | |
| 709 | 4,72 | | | | 4,59 | | | | | | |
| 856 | 5,02 | | | Rørbro | 4,99 | ø 0,60 | P | V | 5,28 | ø 0,15 | |
| 906 | 5,12 | | | | 4,91 | | | | | | |
| 910 | 5,13 | | | Rørbro | 4,93 | ø 0,60 | P | H | 5,51 | Grøft | |
| 912 | 5,14 | | | | 4,99 | | | V | 5,51 | Grøft | |
| 912 | 5,14 | | | Rørbro | 5,31 | ø 0,60 | P | V | 5,43 | ø 0,11 | |
| 914 | 5,14 | | | | 5,26 | | | V | 5,60 | Grøft | |
| 918 | 5,15 | | | Rørbro | 6,20 | ø 0,64 | P | | | | |
| 958 | 5,28 | | | | | | | | | | |
| 992 | 5,39 | x | 3,2 | Rørbro | | | | | | | |
| 1051 | 5,57 | | | | | | | | | | |
| 1055 | 5,59 | | | Rørbro | | | | | | | |
| 1059 | 5,60 | x | 3,9 | | | | | | | | |
| 1067 | 5,63 | | Rørbro | | | | | | | | |
| 1222 | 6,24 | 0,40 | | x | | | | | | | |

7 Kærvangsgroften

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger Anlæg 0,75 for st. 0 - 1799 | |
|--------------------------|----------------------|---|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|--|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | | |
| 1222 | 6,24 | x 10,9 0,40 5,5 x 2,2 x 3,7 x | Rørbro | 6,20 | ø 0,64 | P | | | | | | |
| 1227 | 6,29 | | | 6,29 | | | | | | | | |
| 1228 | 6,31 | | | | | | | H | 6,84 | Grøft | | |
| 1237 | 6,40 | | | | | | | H | 6,95 | ø 0,10 | | |
| 1244 | 6,48 | | | | | | | V | 7,33 | ø 0,25 | | |
| 1245 | 6,49 | | | | | | | H | 7,53 | ø 0,25 | | |
| 1245 | 6,49 | | | Rørbro | 6,43 | ø 0,70 | K | | | | Hedelundvej | |
| 1255 | 6,60 | | | | 6,39 | | | | | | | |
| 1256 | 6,61 | | | | | | | H | 6,82 | ø 0,29 | | |
| 1256 | 6,61 | | | | | | | V | 7,22 | ø 0,40 | | |
| 1454 | 7,70 | | | | | | | V | 7,70 | Grøft | | |
| 1541 | 7,89 | Rørbro | 7,61 | ø 0,50 | P | | | | | | | |
| 1547 | 7,90 | | | | | | | | | | | |
| 1547 | 7,90 | | 7,62 | | | | | H | 8,16 | Grøft | | |
| 1547 | 7,90 | | | | | | H | 7,76 | ø 0,08 | | | |
| 1655 | 8,30 | | | | | | | V | 8,35 | ø 0,10 | | |

7 Kærvangsgroften

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger |
|--------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 1655 | 8,30 | x 2,6 x x | 0,40 3,8 0,40 x 7,2 | | | | | V | 8,35 | ø 0,10 | Anlæg 0,75 for st. 0 – 1799 og for st. 1824 – 2436 |
| 1799 | 8,67 | | | Rør- lagt | 8,57 | ø 0,60 | P | | | | |
| 1824 | 8,79 | | | | 8,69 | | | | | | |
| 1844 | 8,87 | | | | | | | H | 9,07 | Grøft | |
| 1856 | 8,91 | | | Rørbro | 8,79 | ø 0,50 | P | | | | |
| 1859 | 8,92 | | | | 8,81 | | | | | | |
| 1885 | 9,02 | | | | | | | H | 9,01 | ø 0,12 | |
| 1974 | 9,37 | | | | | | | H | 9,67 | Grøft | |
| 1982 | 9,40 | | | Rørbro | 9,25 | ø 0,60 | P | | | | |
| 1987 | 9,41 | | | | 9,23 | | | | | | |
| 1989 | 9,42 | | | | | | | H | 9,38 | Grøft | |
| 2197 | 10,22 | | | | | | | H | 10,22 | ø 0,15 | |
| 2324 | 11,14 | | | | | | | H | 11,16 | Grøft | |
| 2436 | 11,95 | | | | | | | V | 11,90 | Grøft | |
| 2436 | 11,95 | x | x | | | | | | 12,11 | Grøft | Udspring |

3.3.8 8 Hedelund Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald o/oo | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger Anlæg 0,75 for st. 0 – 725 |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 0 | 2,58 | x | 0,40 | x | | | | | | | Udløb i 4 Troldholm Bæk |
| 179 | 3,00 | | | 2,3 | 3,07 | ø 0,80 | P | | | | Rørbro i dårlig stand |
| 181 | 3,00 | | | x | 3,05 | | | | | | |
| 416 | 3,79 | | | 3,3 | 3,71 | ø 0,60 | P | | | | |
| 420 | 3,80 | | | x | 3,76 | | | | | | |
| 571 | 5,17 | | | 9,1 | 5,07 | ø 0,50 | P | | | | Udløbsrør "hænger" |
| 575 | 5,21 | | | x | 5,21 | | | | | | |
| 661 | 5,66 | | | | | | | H | 5,74 | ø 0,11 | |
| 725 | 6,00 | | | 5,3 | | | | H | 6,00 | ø 0,08 | |
| 725 | 6,00 | | | x | | | | V | 5,97 | ø 0,11 | |
| 725 | 6,00 | | | Rør- lagt | 6,02 | ø 0,20 | P | | | | |
| 987 | | | | | 6,88 | | | | | | Brønd, udspring |

3.3.9 10 Fladhøj Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 0 | 5,80 | x | x | | | | | | | | Anlæg 0,75 for st. 0 – 187 og for st. 250 – 1213 |
| 152 | 6,84 | | 6,8 | | | | | H | 6,84 | ø 0,25 | Udløb i 7 Kærvangsgroften |
| 187 | 7,23 | | x | | | | | H | 7,77 | Grøft | |
| 187 | 7,23 | | 11,1 | | | | | V | 7,91 | ø 0,25 | |
| 187 | 7,23 | | x | Rør- lagt | 7,23 | ø 0,70 | K | | | | Hedelundvej |
| 198 | | | | | 7,39 | | | | | | |
| 224 | | | x | Rør- lagt | 7,51 | ø 0,40 | K | | | | Brønd |
| 249 | | | | | 7,66 | | | | | | |
| 250 | 7,63 | | x | Rør- lagt | 7,65 | ø 0,30 | K | | | | Brønd, dæksel under terræn |
| 550 | 9,25 | | 5,4 | | 7,63 | | | | | | |
| 713 | 10,41 | | x | Rørbro | 10,34 | ø 0,50 | P | | | | Brønd |
| 719 | 10,45 | | 7,1 | | 10,38 | | | | | | |
| 720 | 10,45 | | 3,7 | | | | | H | 10,34 | ø 0,11 | |

10 Fladhøj Bæk

| Statio- nering (m) | Bund- kote (m) | Bund- bredde (m) | Fald 0/00 | Bygværker | | | | Tilløb | | | Bemærkninger Anlæg 0,75 for st. 250 – 1213 |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | Art | Bund- kote (m) | Vand- slug (m) | Ejer- for- hold | Vand- løbs- side | Bund- kote (m) | Di- men- sion | |
| 720 | 10,45 | x | 0,40 | 3,7 | | | | H | 10,34 | ø 0,11 | |
| 766 | 10,62 | | | | | | | V | 10,61 | ø 0,10 | |
| 882 | 11,05 | | | | | | | V | 11,70 | ø 0,20 | |
| 1003 | 11,97 | | | | Rørbro | 11,84 | ø 0,25 | P | | | |
| 1011 | 12,04 | | 0,30 | 7,6 | Rørbro | 11,98 | | | | | |
| 1115 | 12,83 | | | | Rørbro | 12,66 | ø 0,25 | P | | | |
| 1119 | 12,86 | | | | Rørbro | 12,76 | | | | | |
| 1213 | 13,10 | | | | | | | | | | Udspring, afløb fra mergelgrav |

4. GENERELLE BESTEMMELSER

4.1 Administrative bestemmelser

De administrative bestemmelser følger vedtagelserne i regulativhoveddelen.

4.2 Bestemmelser om sejlads

4 Troldholm Bæk må besejles med private, ikke motordrevne småbåde i perioden 1. juli – 31. marts, fra udløbet i Søvig Sund og til Troldholmvej.

De øvrige vandløbsstrækninger må ikke besejles.

Sejlads med grødeskærebåde o.l. er ikke omfattet af ovenstående bestemmelser.

4.3 Bredejerforhold

Bredejerforholdene følger bestemmelserne i regulativhoveddelens generelle del.

Ifølge vandløbslovens § 69 skal en bræmme på 2 m langs naturlige eller højt målsatte vandløb friholdes for dyrkning, jordbehandling, plantning mm.

For de øvrige vandløb har vandløbsmyndigheden fastlagt en bræmme på 1 m.

2 m bræmmebredde gælder for:

- 1 Hjemkjær Bæk
- 1.1 Tilløb til Hjemkjær Bæk
- 2 Søhuse Bæk
- 4 Troldholm Bæk
- 5 Østkjær Bæk
- 7 Kærvangsgroften
- 10 Fladhøj Bæk

1 m bræmmebredde gælder for:

- 5 Øster Vrøgum Enge
- 8 Hedelund Bæk

Desuden må der ikke indenfor en afstand af 150 m fra 4 Troldholm Bæk opstilles skurvogne/master mv., foretages beplantning eller etableres bygninger uden tilladelse fra Ribe Amt, jf. §16 i naturbeskyttelsesloven

5. VEDLIGEHOLDELSE

5.1 Oprænsning

Vedligeholdelsen af Troldholm Bæk systemet følger bestemmelserne i regulativhoveddelen med hensyn til oprænsning. Dimensionerne er angivet i skemaerne i afsnit 3.

5.2 Grødeskæring

Vandløbene gennemløber primært landbrugsarealer, sekundært tidlige landbrugsarealer der nu må betegnes som naturområder.

Grødeskæring vil blive foretaget jf. nedenstående skema, dog således at terminerne har et spillerum på +/- 14 dage.

| 1 Hjemkjær Bæk station | Termin | Strømrendebredde m |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| 0 – 637 | 15.9 | 0,45 – 0,60 |
| 637 – 926 | 15.9 | 0,30 – 0,40 |
| 926 – 1254 | 15.9 | 0,25 – 0,30 |

| 1.1 Tilløb til Hjemkjær Bæk station | Termin | Strømrendebredde m |
|--|--------|--------------------|
| 0 – 183 | 15.9 | 0,25 – 0,30 |

| 2 Søhuse Bæk station | Termin | Strømrendebredde m |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| 0 – 1416 | 1.10 | 0,40 – 0,50 |
| 1505 – 1592 | 1.10 | 0,15 – 0,20 |

| 4 Troldholm Bæk station | 1. termin | Strømrendebredde m | 2. termin | Strømrendebredde m |
|--------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| 0 – 1514 | 1.6 | 1,25 – 1,90 | 15.8 | 1,90 – 2,50 |
| 1514 – 3198 | 1.6 | 1,00 – 1,50 | 15.8 | 1,50 – 2,00 |

| 5 Øster Vrøgum Enge station | Termin | Strømrendebredde m |
|------------------------------------|--------|--------------------|
| 0 – 1311 | 1.10 | 0,30 – 0,40 |

| 6 Østkjær Bæk station | Termin | Strømrendebredde m |
|------------------------------|--------|--------------------|
| 0 – 33 | 1.10 | 0,45 – 0,60 |
| 33 – 1259 | 1.10 | 0,30 – 0,40 |
| 1259 – 1608 | 1.10 | 0,25 – 0,30 |

| 7 Kærvangsgroften station | Termin | Strømrendebredde m |
|----------------------------------|--------|--------------------|
| 0 – 1059 | 15.10 | 0,40 – 0,50 |
| 1059 – 1799 | 15.10 | 0,30 – 0,40 |
| 1824 – 2436 | 15.10 | 0,30 – 0,40 |

| 8 Hedelund Bæk station | Termin | Strømrendebredde m |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| 0 – 725 | 1.11 | 0,30 – 0,40 |

| 10 Fladholøj Bæk station | Termin | Strømrendebredde m |
|---------------------------------|--------|--------------------|
| 0 – 187 | 1.11 | 0,40 – 0,50 |
| 250 – 1003 | 1.11 | 0,30 – 0,40 |
| 1003 – 1213 | 1.11 | 0,25 – 0,30 |

Ved terminsstørrelsen bestemt skæring af grøden skal strømrendebredden udvides til at ligge i det angivne interval. Såfremt vandløbsmyndigheden ønsker, at strømrendebredden ligger i det angivne interval på terminstidspunktet, kan skæring evt. helt undlades.

Grøden er skæret ifølge regulativet, hvis strømrendebredden ligger i det angivne interval umiddelbart efter grødeskæringen. Såfremt strømrenden senere tilgror mere end angivet ved terminstidspunktet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte flere grødeskæringer, men er ikke forpligtiget til det.

5.3 Bredvegetation

Der skønnes ikke at være strækninger, hvor skæring af bredvegetation er nødvendig.

5.4 Rørlagte strækninger

Vedligeholdelsen af de rørlagte strækninger;

2 Søhuse Bæk, st. 1416 – 1505

5 Øster Vrøgum Enge, st. 1311 – 1647

7 Kærvangsgroften, st. 1799 – 1824

8 Hedelund Bæk, st. 725 – 987

10 Fladshøj Bæk, st. 187 – 250

følger bestemmelserne i regulativhoveddelen.

De rørlagte strækninger er beskrevet i skemaerne side 15 (2 Søhuse Bæk), side 20 (6 Øster Vrøgum Enge), side 27 (7 Kærvangsgroften), side 28 (8 Hedelund Bæk), side 29 (10 Fladshøj Bæk) og vist på plankortene.

Vedligeholdelse af de rørlagte strækninger sker ved rensning af brøndene 1 gang om året. Brønde, hvis dæksel ligger under terrænhøjde, og som er jorddækket, vil ikke blive renset rutinemæssigt.

6. TILSYN

Der føres tilsyn jf. regulativhoveddelens bestemmelser.

7. REVISION

Regulativet skal revideres senest 10 år fra endelig godkendelsesdato.

8. REGULATIVETS IKRAETTRÆDEN

Såfremt der ingen klager fremkommer inden udløbet af klagefristen, træder regulativet i kraft ca. 4 uger fra nedenstående godkendelsesdato.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser inden den ___ / ___ - 19 ___.

Regulativet er herefter endelig vedtaget af byrådet for

Blåvandshuk Kommune, den ___ / ___ - 19 ___, _____.

Aktuelle dele af regulativet, vedrørende grænsevandløbet Kærvangsgrøften, er hermed vedtaget af byrådet for

Varde Kommune, den ___ / ___ - 19 ___, _____.

PLANREDEGØRELSE

til regulativ for

Hjemkjær Bæk systemet**samt****Troldholm Bæk systemet**

Hovedoplund 3000 omfattende de
 mindre tilløb til Vesterhavet og Ho Bugt
 Afstrømningsområde 3005, 3006 og 3009

| <u>Indhold</u> | | <u>Side</u> | |
|---|-----|-------------------------|----|
| Foreliggende regulativer og kendelser mv. | | 37 | |
| Forhold til regionplan mv. | | 37 | |
| Afvandingsmæssige konsekvenser: | | 38 | |
| Bemærkninger til eksisterende forhold og regulativmæssige dimensioner | | | |
| Kvl. nr. | 1 | Hjemkjær Bæk | 38 |
| - - | 1.1 | Tilløb til Hjemkjær Bæk | 39 |
| - - | 2 | Søhuse Bæk | 40 |
| - - | 4 | Troldholm Bæk | 41 |
| - - | 5 | Øster Vrøgum Enge | 42 |
| - - | 6 | Østkjær Bæk | 43 |
| - - | 7 | Kærvangsgroften | 44 |
| - - | 8 | Hedelund Bæk | 46 |
| - - | 10 | Fladløj Bæk | 46 |

Foreliggende regulativer og kendelser mv.

| | | |
|--|-------------|--|
| 1 Hjemkjær Bæk og 1.1 Tilløb til Hjemkjær Bæk | | |
| Regulativ stadfæstet af amtsrådet den | 31.03.1970. | |
| 2 Søhuse Bæk | | |
| Regulativ stadfæstet af amtsrådet den | 21.03.1899. | |
| 4 Troldholm Bæk | | |
| Regulativ stadfæstet af amtsrådet den | 21.11.1973. | |
| 5 Øster Vrøgum Enge | | |
| Regulativ stadfæstet af amtsrådet den | 31.03.1970. | |
| Vandsynskendelse af | 15.09.1933. | |
| 6 Østkjær Bæk | | |
| Regulativ i h.t. stadfæstet regulativ af | 02.09.1915. | |
| og kendelse af | 13.02.1975. | |
| Forslag til tillægsregulativ uden | | |
| godkendelse af Blåvandshuk kommune | ca. 1990. | |
| 7 Kærvangsgroften | | |
| Regulativer stadfæstet af amtsrådet den | 31.03.1970. | |
| 8 Hedelund Bæk | | |
| Regulativ stadfæstet af amtsrådet den | 07.03.1930. | |
| Tillæg til regulativ, stadfæstet den | 31.03.1970. | |
| 10 Fladhøj Bæk | | |
| Regulativ godkendt af Ål kommunalbestyrelse | 10.11.1969. | |
| Overenskomst af | 04.02.1976. | |

Forhold til regionplan mv.

Vandløbene i Hjemkjær Bæk systemet og i Troldholm Bæk systemet har i Ribe Amts Regionplan 2004 følgende målsætninger:

| | |
|---|---------------------|
| 1 Hjemkjær Bæk | B3 |
| 1.1 Tilløb til Hjemkjær Bæk | B3 |
| 2 Søhuse Bæk, st. 0 – 1416, st. 1505 – 1592 | B3 |
| 2 Søhuse Bæk, st. 1416 – 1505 | Ej målsat (rørlagt) |
| 4 Troldholm Bæk, st. 0 – 2084 | B3 |
| 4 Troldholm Bæk, st. 2084 – 3198 | F |
| 5 Øster Vrøgum Enge, st. 0 – 1311 | D |
| 5 Øster Vrøgum Enge, st. 1311 – 1647 | Ej målsat (rørlagt) |
| 6 Østkjær Bæk | F |
| 7 Kærvangsgroften, st. 0 – 1059 | B3 |
| 7 Kærvangsgroften, st. 1059 – 2436 | C |
| 8 Hedelund Bæk, st. 0 – 725 | C |
| 8 Hedelund Bæk, st. 725 – 991 | Ej målsat (rørlagt) |
| 10 Fladhøj Bæk, st. 0 – 187, st. 250 – 1213 | B3 |
| 10 Fladhøj Bæk, st. 187 – 250 | Ej målsat (rørlagt) |

Med hensyn til det planmæssige grundlag for nærværende regulativ henvises til Blåvandshuk kommunes regulativhoveddel, hvor de overordnede forhold til regionplan, fredningsplan, vandindvindingsplan mv. er gennemgået.

Afvandningsmæssige konsekvenser

I dette kapitel vurderes, om nærværende regulativ for Hjemkær Bæk vandløbssystem og Troldholm Bæk vandløbssystem medfører ændringer for afvandingen af de vandløbsnære arealer. Der vil kunne være ændringer i forhold til både tidligere regulativer og de eksisterende forhold.

Endvidere er de eksisterende broer og rørbroer i 4 Troldholm Bæk på baggrund af beregninger vurderet enkeltvis ved en given afstrømning. Afledningskapaciteten er skønnet tilstrækkelig. Samtlige beregninger på afledningskapaciteten er foretaget ved en meget kraftig afstrømning. Afstrømningen, der anvendes, er 100 l/sek/km².

Ved ovennævnte afstrømning kan der dog forventes oversommelse af de vandløbsnære arealer ved den nederste del af 4 Troldholm Bæk.

Det kan bemærkes, at 4 Troldholm Bæk på strækningen mellem Vestbanen og Troldholmvej og en delstrækning opstrøms Blomstervangen bærer tydelig præg af oprensning med maskine, idet det oprensede sand ligger på bredden.

Med hensyn til grødeskæring kan det bemærkes, at en miljømæssig skånsom skæring af grøden i en strømrende vil medføre en tilstrækkelig vandføringsevne til at aflede de forholdsvis lave sommervandføringer.

Skulle der blive behov for flere grødeskæringer, kan vandløbsmyndigheden iværksætte disse. Det kræver dog som hovedregel en henvendelse herom fra lodsejerside. Grødeskæringspraksis er en videreførelse af den grødeskæring, der idag foretages i henhold til kommunens tillægsregulativ for samtlige offentlige vandløb i Blåvandshuk Kommune.

I det følgende er de nye regulativmæssige dimensioner for vandløbene i Hjemkær Bæk systemet og Troldholm Bæk systemet sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

De eksisterende forhold henfører til de eksisterende vandløbsdimensioner på opmålings-tidspunktet.

Hjemkær Bæk, st. 0 – 1254

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1970 er bundbredden fastlagt til 0,40 m – 0,60 m, anlæg er fastlagt til 0,25 – 0,75, og dybden er fastlagt til 0,50 m – 0,80 m under terræn.

I det nye regulativ er bundbredden for st. 0 – 637 fastlagt til 0,60 m, for st. 637 – 926 fastlagt til 0,40 m og for st. 926 – 1254 fastlagt til 0,30 m. Anlæg er for st. 0 – 461 fastlagt til 1, for st. 461 – 926 fastlagt til 0,75 og for st. 926 – 1254 fastlagt til 1. Bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det tidligere regulativ er bundkoterne ikke fastlagt i DNN. Det er bl.a. derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner større end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner skønnes det blandt andet p.g.a. det gode fald ikke at medføre væsentlige ændringer for afvandingen.

Det skal dog bemærkes, at rørtilløb i st. 459, 798 og 1050 ligger delvist eller helt under den nye regulativmæssige bundlinie.

1.1 Tilløb til Hjemkjær Bæk, st. 0 – 183

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1970 er bundbredden fastlagt til 0,40 m – 0,60 m, anlæg er fastlagt til 0,25 – 0,75, og dybden er fastlagt til 0,50 m – 0,80 m under terræn.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,30 m, anlæg er fastlagt til 0,75, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det tidligere regulativ er bundkoterne ikke fastlagt i DNN. Det er bl.a. derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

Søhuse Bæk, st. 0 – 1416

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1899 er bundbredden fastlagt til 1,25 alen (0,78 m), anlæg skal være passende, og dybden er fastlagt til 1,50 – 2,75 alen (0,95 m – 1,73 m).

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,50 m, anlæg er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det tidligere regulativ er bundkoterne ikke fastlagt i DNN. Det er bl.a. derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Den nye regulativmæssige bundlinie er fastlagt med henblik på, at der kan etableres et stryg nedstrøms rørudløbet i st. 1416.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner skønnes det blandt andet p.g.a. det gode fald ikke at medføre væsentlige ændringer for afvandingen.

Det skal dog bemærkes, at enkelte rørbroer ligger forkert placeret i forhold til den nye regulativmæssige bundlinie.

Søhuse Bæk, st. 1416 – 1505

Strækningen er rørlagt.

Søhuse Bæk, st. 1505 – 1592

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1899 er bundbredden fastlagt til 1,25 alen (0,78 m), anlæg skal være passende, og dybden er fastlagt til 1,50 – 2,75 alen (0,95 m – 1,73 m).

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,20 m, anlæg er fastlagt til 0,75, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det tidligere regulativ er bundkoterne ikke fastlagt i DNN. Det er bl.a. derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

På det meste af strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner større end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold overholder de nye regulativmæssige dimensioner skønnes det at medføre en forbedring for afvandingen.

4 Troldholm Bæk, st. 0 – 1514Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1973 er bundbredden fastlagt til 2,50 m, anlæg er fastlagt til 1,5, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden, anlæg og bundkoterne uændrede.

Det nye regulativ medfører ikke ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

På det meste af strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner væsentlig mindre end de eksisterende forhold. Den nye regulativmæssige bundlinie ligger meget højere end den eksisterende bundlinie. Erosion og oprensning med maskine skønnes at være en stor del af årsagen.

Rørtilløb i st. 114 og 715 ligger delvist eller helt under den nye regulativmæssige bundlinie.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner skønnes det at medføre en væsentlig forringelse for afvandingen.

4 Troldholm Bæk, st. 1514 – 3198Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1973 er bundbredden fastlagt til 2,00 m, anlæg er fastlagt til 1,5, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden, anlæg og bundkoterne uændrede.

Det nye regulativ medfører ikke ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

På det meste af strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner væsentlig mindre end de eksisterende forhold. Den nye regulativmæssige bundlinie ligger meget højere end den eksisterende bundlinie. Erosion og oprensning med maskine skønnes at være en stor del af årsagen.

Et enkelt sted er de nye regulativmæssige dimensioner større end de eksisterende forhold.

Rørtilløb i st. 2583 ligger delvist under den nye regulativmæssige bundlinie.

Stryget opstrøms Blomstervangen er planlagt genopbygget i sten. Stryget ved st. 2151 bør ligeledes sikres bedre for at mindske erosionen.

Når de eksisterende forhold nærmer sig og overholder de nye regulativmæssige dimensioner skønnes det overvejende at medføre en forringelse for afvandingen.

5 Øster Vrøgum Enge, st. 0 – 1311

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1970 er bundbredden fastlagt til 0,40 m – 0,60 m, anlæg er fastlagt til 0,5 – 0,75, og dybden er fastlagt til 0,50 m – 1,20 m under terræn.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m, anlæg er fastlagt til 0,75 og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det tidligere regulativ er bundkoterne ikke fastlagt i DNN. Det er bl.a. derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de afvandingsmæssige interesser.

Flere steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold. Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner større end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig og overholder de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det enkelte steder at medføre en forbedring for afvandingen, og blandt andet p.g.a. det gode fald skønnes det kun enkelte steder at medføre en forringelse for afvandingen.

5 Øster Vrøgum Enge, st. 1311 – 1647

Strækningen er rørlagt.

6 Østkjær Bæk, st. 0 – 662

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1915 gældende for st. 0 – 482 er bundbredden fastlagt til 0,33 m. I kendelsen fra 1975 gældende for st. 482 – 662 er bundbredden fastlagt til 0,50 m, anlæg er fastlagt til 1,50, og bundkoterne er fastlagt i et lokalt kotesystem.

I det nye regulativ er bundbredden for st. 0 – 33 (tilløb af 5 Øster Vrøgum Enge) fastlagt til 0,60 m og for st. 33 – 662 fastlagt til 0,40 m. Anlæg er for st. 0 – 219 fastlagt til 0,75 og for st. 219 – 662 fastlagt til 1. Bundkoterne er fastlagt i DNN.

De tidligere regulativmæssige dimensioner er ikke fastlagt i DNN. Det er derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Et rørtilløb i st. 234 ligger delvist under den nye regulativmæssige bundlinie.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det enkelte steder at medføre en forringelse for afvandingen.

6 Østkjær Bæk, st. 662 – 1249

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I tillægsregulativet fra 1990 er bundbredden fastlagt til 0,40 m, anlæg er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden, anlæg og bundkoterne uændrede.

Det nye regulativ medfører ikke ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

Flere steder er de nye regulativmæssige dimensioner større end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold overholder de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det at medføre en forbedring for afvandingen.

6 Østkjær Bæk, st. 1249 – 1608

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1915 er bundbredden fastlagt til 0,33 m.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m for st. 1249 – 1259 og fastlagt til 0,30 for st. 1259 – 1608. Anlæg er for st. 1249 – 1259 fastlagt til 1 og for st. 1259 – 1608 fastlagt til 0,75. Bundkoterne er fastlagt i DNN.

De tidligere regulativmæssige dimensioner er ikke fastlagt i DNN. Det er derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er fastlagt under hensyntagen til de miljømæssige og afvandingsmæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle på de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

Det skal dog bemærkes, at rørtilløb i st. 1449 og 1496 ligger delvist under den nye regulativmæssige bundlinie, samt at rørbroen ved st. 1541 ligger forkert placeret i forhold til den nye regulativmæssige bundlinie.

7 Kærvangsgrøften, st. 0 – 1255

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1970 er bundbredden fastlagt til 0,40 m – 0,60 m, anlæg er fastlagt til 0,25 – 0,75, og dybden er fastlagt til 0,50 m – 1,00 m under terræn.

I det nye regulativ er bundbredden for st. 0 – 1059 fastlagt til 0,50 m og for st. 1059 – 1255 fastlagt til 0,40 m. Anlæg er fastlagt til 0,75, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det tidligere regulativ er bundkoterne ikke fastlagt i DNN. Det er bl.a. derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold. Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det enkelte steder at medføre en forringelse for afvandingen.

7 Kærvangsgrøften, st. 1255 – 1799

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1970 er bundbredden fastlagt til 0,40 m – 0,70 m, anlæg er fastlagt til 0,25 – 0,75, og dybden er fastlagt til 0,60 m – 1,00 m under terræn.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m, anlæg er fastlagt til 0,75, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det tidligere regulativ er bundkoterne ikke fastlagt i DNN. Det er bl.a. derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de afvandingsmæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

7 Kærvangsgrøften, st. 1799 – 1824

Strækningen er rørlagt.

7 Kærvangsgrøften, st. 1824 – 2436

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1970 er bundbredden fastlagt til 0,40 m – 0,70 m, anlæg er fastlagt til 0,25 – 0,75, og dybden er fastlagt til 0,60 m – 1,00 m under terræn.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m, anlæg er fastlagt til 0,75, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det tidligere regulativ er bundkoterne ikke fastlagt i DNN. Det er bl.a. derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de afvandingsmæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

8 Hedelund Bæk, st. 0 – 725

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
 I det tidligere regulativ fra 1930 er bundbredden fastlagt til $\frac{1}{2}$ alen (0,31 m). Der er fastlagt, fuldt anlæg, og dybden er fastlagt til 2 alen (1,26 m) under terræn.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m, anlæg er fastlagt til 0,75, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det tidligere regulativ er bundkoterne ikke fastlagt i DNN. Det er bl.a. derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de afvandingsmæssige interesser.

Flere steder er de nye regulativmæssige dimensioner dog mindre end de eksisterende forhold. Et enkelt sted er de nye regulativmæssige dimensioner større end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig og overholder de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det et enkelt sted at medføre en forbedring for afvandingen. Blandt andet p.g.a. det gode fald skønnes det kun enkelte steder at medføre en forringelse forringelse for afvandingen.

8 Hedelund Bæk, st. 725 – 987

Strækningen er rørlagt.

10 Fladhøj Bæk, st. 0 – 187

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
 I det tidligere regulativ fra 1970 er bundbredden fastlagt til 0,40 m – 0,70 m, anlæg er fastlagt til 0,25 – 0,75, og dybden er fastlagt til 0,50 m – 0,80 m under terræn.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,50 m, anlæg er fastlagt til 0,75, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det tidligere regulativ er bundkoterne ikke fastlagt i DNN. Det er bl.a. derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

10 Fladhøj Bæk, st. 187 – 250

Strækningen er rørlagt.

10 Fladhøj Bæk, st. 250 – 1213

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1970 er bundbredden fastlagt til 0,40 m – 0,70 m, anlæg er fastlagt til 0,25 – 0,75, og dybden er fastlagt til 0,50 m – 0,80 m under terræn.

I det nye regulativ er bundbredden for st. 250 – 1003 fastlagt til 0,40 m og for st. 1003 – 1213 fastlagt til 0,30 m. Anlæg er fastlagt til 0,75, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det tidligere regulativ er bundkoterne ikke fastlagt i DNN. Det er bl.a. derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold


De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det blandt andet p.g.a. det gode fald ikke at medføre væsentlige ændringer for afvandingen.

Det skal dog bemærkes, at rørtilløb i st. 720 og 766 ligger delvist under den nye regulativmæssig bundlinie, samt at rørbroerne ved st. 1007 og 1117 ligger forkert placeret i forhold til den nye regulativmæssige bundlinie.

Oversigtskort med plankortindeling:



| | Plankort | 1 |
|---------------------------------|----------|---|
| 1 Hjemkjær Bæk | - | 1 |
| 1.1 Tilløb til Hjemkjær Bæk | - | 1 |
| 2 Søhuse Bæk | - | 1 |
| 4 Troldholm Bæk, st. 0 – 1500 | - | 2 |
| 4 Troldholm Bæk, st. 900 – 3198 | - | 3 |
| 5 Øster Vrøgum Enge | - | 4 |
| 6 Østkjær Bæk | - | 4 |
| 7 Kærvangsgroften | - | 5 |
| 8 Hedelund Bæk | - | 5 |
| 10 Fladhøj Bæk | - | 5 |